



«УТВЕРЖДАЮ»  
Начальник Управления  
социальной защиты населения  
Октябрьского муниципального района  
Б.Д. Бабенкова  
23 марта 2020 г.

**Паспорт доступности № 1  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**Управление социальной защиты населения Октябрьского муниципального района**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) ОСИ: **Управление социальной защиты населения Октябрьского муниципального района, Челябинская область, Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Тельмана, 11, помещение 1**

1.2. Адрес ОСИ: **457170, Челябинская область, Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Тельмана, 11, помещение 1**

1.3. Сведения о размещении ОСИ:

1 этаж отдельно стоящего здания, **299,9**

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **нет**

1.4. Год постройки здания **1980 г.**, последнего капитального ремонта –

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **не планируется**

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу) **Управление социальной защиты населения Октябрьского муниципального района**

(краткое наименование): **УСЗН Октябрьского муниципального района**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **457170, Челябинская область, Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Тельмана, 11, помещение 1**

1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**

1.9. Форма собственности: **муниципальная**

1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Администрация Октябрьского муниципального района Челябинской области**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **457170, Челябинская область, Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Ленина, 43.**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1 Сфера деятельности: **социальная**

2.2 Виды оказываемых услуг: **предоставление государственных и муниципальных услуг**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **взрослые**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития, нарушениями зрения, нарушение слуха**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день-50ч.), вместимость, 200ч.  
пропускная способность **50-100 человек**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет**

**3. Состояние доступности объекта**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): нет

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 60 м

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: Да

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и

т.д.;

ВНД – временно недоступен.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **объект социальной инфраструктуры доступен полностью избирательно (О, К, Г, У)**

### 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта



№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны; организация альтернативной формы обслуживания при наличии ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР; организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается индивидуальное решение при наличии ТСР
8	Все зоны и участки	Условно доступны; индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации

4.2. Период проведения работ **не планируется**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

Согласование: \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается **Отсутствует**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Челябинской области **размещена** (сайт Карты доступности – [www.zhit-vmeste.ru](http://www.zhit-vmeste.ru))

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (информации об объекте) от «25» марта 2020г.,
2. Акт обследования объекта от «25» марта 2020г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления  
социальной защиты населения  
Октябрьского муниципального района

Е.В. Бабенкова

«25» марта 2020 г.

### Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

к паспорту доступности N 1 объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Управление социальной защиты населения Октябрьского муниципального района

#### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) ОСИ: **Управление социальной защиты населения Октябрьского муниципального района, Челябинская область, Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Тельмана, 11, помещение 1**

1.2. Адрес ОСИ: **457170, Челябинская область, Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Тельмана, 11, помещение 1**

1.3. Сведения о размещении ОСИ:

1 этаж отдельно стоящего здания, **299,9**

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **нет**

1.4. Год постройки здания **1980** г., последнего капитального ремонта –

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **не планируется**

#### Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу) **Управление социальной защиты населения Октябрьского муниципального района**

(краткое наименование): **УСЗН Октябрьского муниципального района**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **457170, Челябинская область, Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Тельмана, 11, помещение 1**

1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**

1.9. Форма собственности: **муниципальная**

1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Администрация Октябрьского муниципального района Челябинской области**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **457170, Челябинская область, Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Ленина, 43.**

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: **социальная**

2.2 Виды оказываемых услуг: **предоставление государственных и муниципальных услуг**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **взрослые**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития, нарушения зрения, нарушение слуха**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день-50ч.), вместимость, 200ч.  
пропускная способность **50-100 человек**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет**



### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): нет

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 60 м

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: Да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\* с учетом СП 35-101-2001:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и

т.д.;

ВНД – временно недоступен.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно частично избирательно (К,О, С, Г, У)

### 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны; организация альтернативной формы обслуживания при наличии ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается;
8	Все зоны и участки	Условно доступны; индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации





«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления  
социальной защиты населения  
Октябрьского муниципального района

Е.В. Бабенкова

«25» марта 2020 г.

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ социальной инфраструктуры к паспорту доступности N 1

Октябрьский муниципальный район  
Челябинской области

"25" марта 2020 г.

### 1. Общие сведения об ОСИ

1.1. Наименование (вид) ОСИ: **Управление социальной защиты населения Октябрьского муниципального района**

1.2. Адрес ОСИ: **457170 с. Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область, ул. Тельмана, 11, помещение 1**

1.3. Сведения о размещении ОСИ:

- 1 этаж отдельно стоящего 2 этажного здания 2 этажа, 299,9 кв.м  
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **Нет**

1.4. Юридический адрес ОСИ: **457170 с. Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область, ул. Тельмана, 11, помещение 1**

2. Характеристика деятельности ОСИ

### Дополнительная информация

#### Социальная сфера

### 3. Состояние доступности ОСИ

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **нет**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **60 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые, регулируемые;**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **Да**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото (при наличии)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, У)		
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)		
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДП-И (О, Г, У)		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	ДЧ-И (О, Г, У)		
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6.	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	ДУ		
7.	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	ДУ		

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **доступно частично избирательно (О, С, Г, У)**

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны;



		организация альтернативной формы обслуживания при наличии ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается; индивидуальное решение при наличии ТСР
8	Все зоны и участки	Условно доступны; индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации

4.2. Период проведения работ **не планируется**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ОСИ станет доступен условно для основных категорий МГН и инвалидов.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется, не требуется** (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование в профильной группе по паспортизации и анкетированию социально значимых объектов администрации Октябрьского муниципального района

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) **не требуется;**

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации – **не требуется;**

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником здания) с Министерством социальных отношений Челябинской области - **требуется;**

4.4.5. Согласование с Местной общественной организацией инвалидов Октябрьского муниципального района Челябинской областной организации инвалидов общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» - **требуется**

Имеется заключение технической экспертизы о возможности адаптации ОСИ (прилагается) – **не имеется.**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Челябинской области **размещена**

(сайт Карты доступности – [www.zhit-vmeste.ru](http://www.zhit-vmeste.ru))

## 5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
2. Входа (входов) в здание на 1 л.
3. Путей движения в здании на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 5 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на ОСИ на \_\_\_ л.

Поэтажные планы ОСИ на 1 л.

Другое: планы эвакуации на 1 л.

План-схема ОСИ на местности на 1 л.

Руководитель рабочей группы:

Начальник УСЗН

(Должность, Ф.И.О.)

Е.В. Бабенкова

(Подпись)

Председатель МООИ ОМР ЧООО ВОИ

(Должность, Ф.И.О.)

А.Г. Свинолупов

(Подпись)

Заместитель начальника УСЗН

(Должность, Ф.И.О.)

Н.В. Лемегова

(Подпись)

В том числе:

Начальник отдела льгот и социальных гарантий

Т.О. Герман

Начальник отдела бухгалтерского учёта исполнения сметы и выплаты социальных пособий

О.П. Мотрий

Управленческое решение согласовано " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол N\_\_)  
Комиссией \_\_\_\_\_



**Приложение 1**  
к Акту обследования ОСИ УСЗН  
к паспорту доступности N 1 УСЗН Октябрьского муниципального района,  
от "25" марта 2020 г.

**I Результаты обследования:**

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**Управление социальной защиты населения Октябрьского муниципального района**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			не выявлено			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			не выявлено			
1.3	Лестница (наружная)	есть			Подступенок первой и последней ступени не окрашен в контрастный цвет	С	Выкрасить подступенок первой и последней ступени в контрастный цвет	При наличии и ТСР
1.4	Пандус (наружный)	есть			Не выявлено			
1.5	Автостоянка и парковка	нет			не выявлено			
	ОБЩИЕ требования к зоне				беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку			

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (К, О, У)		нет	не нуждается; индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: состояние территории, прилегающей к зданию, входов в здание, лестницы соответствует требованиям доступности для всех МГН, получающих государственные и муниципальные услуги в Управлении социальной защиты населения Октябрьского муниципального района. Индивидуальные решения для граждан с ослабленным слухом и зрением при наличии рекомендаций ИПРА ТСП инвалида.**



к Акту обследования ОСИ УСЗН  
к паспорту доступности N 1 УСЗН Октябрьского муниципального района,  
от "25" марта 2020 г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

**Управлении социальной защиты населения Октябрьского муниципального района**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			Не выявлено			
2.2	Пандус (наружный)	есть			Не выявлено			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Перепад высот поверхности	К, О, С	Выровнять поверхность площадки и площадки пандуса	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			Нет контрастной окраски в желтый цвет порога двери	С	Окрасить порог входной двери в желтый цвет	При наличии и ТСР
2.5	Тамбур	есть			нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне				беспрепятственное и удобное передвижение МГН по зоне входа			

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход в здание	ДП-И (К, О, Г, У)			не нуждается; индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению состояние входов в здание соответствует требованиям доступности для всех МГН, получающих государственные и муниципальные услуги в Управлении социальной защиты населения Октябрьского муниципального района. Индивидуальные решения для граждан с ослабленным зрением при наличии рекомендаций ТСП инвалида.**



к Акту обследования ОСИ УСЗН  
к паспорту доступности N 1 УСЗН Октябрьского муниципального района,  
от "25" марта 2020 г.

I Результаты обследования:

4. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)  
Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть			Не выявлено			
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Не выявлено			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Не выявлено			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
пути движения внутри здания, в том числе эвакуационные	ДЧ-И (О, Г, У)			технические решения невозможны; организация альтернативной формы обслуживания при наличии ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению состояние путей движения в здании условно соответствует требованиям доступности для всех МГН, получающих государственные и муниципальные услуги в Управлении социальной защиты населения Октябрьского муниципального района. Индивидуальные решения для граждан передвигающихся на коляске, с поражением органов зрения, при наличии рекомендаций ТСР инвалида.**



к Акту обследования ОСИ УСЗН  
к паспорту доступности N 1 УСЗН Октябрьского муниципального района,  
от "25" марта 2020г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

Вариант I - зона обслуживания посетителей

**Управлении социальной защиты населения Октябрьского муниципального района**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			не выделены контрастным цветом дверные проемы	С	выделить контрастным цветом дверные проемы	При наличии и ТСП в ИПРА инвалида
4.2	Зальная форма обслуживания	нет			Не выявлено			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>				беспрепятственное и удобное передвижение МГН в зоне обслуживания			

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		N на плане	N фото	

кабинетная форма обслуживания	форма	ДП - И (О, Г, У)			обследования ОСИ текущий ремонт
Зальная форма обслуживания	форма				

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: состояние зоны целевого назначения (зона обслуживания населения) здания условно соответствует требованиям доступности для всех МГН, получающих государственные и муниципальные услуги в Управлении социальной защиты населения Октябрьского муниципального района. Индивидуальные решения для граждан передвигающихся на коляске, с ослабленным зрением, слухом при наличии рекомендаций ТСП инвалида.**



к Акту обследования ОСИ УСЗН  
к паспорту доступности N 1 УСЗН Октябрьского муниципального района,  
от "25" марта 2020 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Кабинет начальника	есть			Перепад высот при входе в кабинет			ремонт
Кабинеты специалистов	есть			не выявлено			
ОБЩИЕ требования к зоне				беспрепятственное и удобное передвижение МГН в зоне обслуживания			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Место приложения труда	ДЧ-И (О, У)			

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: состояние зоны целевого назначения (места приложения труда) здания условно соответствует требованиям доступности для всех МГН, получающих государственные и муниципальные услуги в Управлении социальной защиты населения Октябрьского муниципального района. Индивидуальные решения для граждан передвигающихся на коляске, с ослабленным зрением, слухом при наличии рекомендаций ТСР инвалида.**



к Акту обследования ОСИ УСЗН  
к паспорту доступности N 1 УСЗН Октябрьского муниципального района,  
от "25" марта 2020 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III - жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: ОСИ Управление социальной защиты населения Октябрьского муниципального района не располагает жилыми помещениями.**

к Акту обследования ОСИ УСЗН  
к паспорту доступности N 1 УСЗН Октябрьского муниципального района,  
от "25" марта 2020 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений :

Управлении социальной защиты населения Октябрьского муниципального района

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			нет поручней слева и справа от унитаза	К	Выполнение работ невозможно из-за архитектурно-планировочного расположения	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				беспрепятственное и удобное передвижение МГН в зоне обслуживания			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
туалетная комната	ДУ			Невозможно

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: состояние санитарно-гигиенических помещений здания условно соответствует требованиям доступности для всех МГН, получающих государственные и муниципальные услуги в Управлении социальной защиты населения Октябрьского муниципального района. Индивидуальные решения для граждан передвигающихся на коляске при наличии рекомендаций ТСП инвалида.**



к Акту обследования ОСИ УСЗН  
к паспорту доступности N 1 УСЗН Октябрьского муниципального района,  
от "25" марта 2020 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Управления социальной защиты населения Октябрьского муниципального района.

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Не выявлено			
6.2	Акустические средства	нет			Не выявлено			
6.3	Тактильные средства	есть			Не выявлено			
	ОБЩИЕ требования к зоне				беспрепятственное и удобное передвижение МГН в зоне обслуживания			


II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
системы информации	ДП-И (К, О, Г, У)			Текущий ремонт при наличии ТСР

- указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** состояние системы информации на объекте условно соответствует требованиям доступности для всех МГН, получающих государственные и муниципальные в Управлении социальной защиты населения Октябрьского муниципального района.. Индивидуальные решения для граждан с ослабленным зрением, слухом при наличии рекомендаций ТСР инвалида.
















Социальная защита населения

Управление социальной защиты населения

АДРЕС

ВЫБЕРИТЕ ПРИЗНАК ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА:

-  для людей с нарушениями зрения
-  для людей с нарушениями слуха
-  для людей, передвигающихся на креслах-колясках
-  для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
-  для людей с умственными нарушениями



Отправьте нам сообщение jivosite